

Das Testergebnis im Überblick



+ Sehr bequemer Zugang zu Ersatzrad, Lampen und Wischwassertank.




+ Der Fahrer findet sich schnell an seinem Arbeitsplatz zurecht. Es gibt genügend Ablageplätze und einen bequemen Sitz.



- Am Mitteleinstieg fehlt ein zusätzlicher Griff. Das ist für manche Gäste beschwerlich.



- Ist der Bildschirm ausgeklappt, ist Vorsicht beim Aussteigen geboten.



- Das Nummernschild ist nur mit Blechschraube befestigt, Verletzungsgefahr.



+ Die Gepäckablage besitzt einen abschließbaren Behälter.





+ Der Durchgang im Safari HD ist breit genug konzipiert.



- Der Trinkwassertank für die Küche ist in der Klappe hinter Tür 2 untergebracht.



- Das Werkzeugfach wurde in den Originalzustand versetzt. Bottenschein hatte es umgebaut.



- Trotz Stainless-Gerippe: Unter der Bustoilette ist erster Rost zu erkennen.



- Das Nachfüllen von Kühlwasser ist nur unter großen Mühen möglich.



+ Beim Öffnen der Heckklappe schaltet dieser Schalter die Beleuchtung an; zugleich verhindert er, dass der Motor gestartet wird.